



**BM 3000**

Nederlands  
Français

**ROBLAND**<sup>®</sup>  
MADE IN BELGIUM

# Inhoud

EG conformiteitsverklaring	2
Belangrijke raadgevingen bij het bestellen van wisselstukken	3
Opgelet	3
Veiligheids- en onderhoudsvoorschriften	3
Gevarenlijst	3
Gebruiksaanwijzingen	4
Toepassingsmogelijkheden	5
Geluids- en stofemissiewaarden	5
Algemene afmetingen	6
Technische gegevens	6
Installatie	7
Bediening	8
Machine in dienst stellen	9
Gebruik van de machine	10
Gereedschapswissel	10
Afsluiten van de machine	12
Onderhoud	12
Componenten lijsten	15
Electrical part list	16
Pneumatisch schema	37
Elektrische schema's	38
Exploded views	41

# EG conformiteitsverklaring

## EG Conformiteitsverklaring - EG Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity - Déclaration de Conformité CE

Geachte Klant - Sehr Geehrter Kunde - Dear Customer - Cher Client,  
Gelieve hieronder onze CE-homologatienummers te willen vinden voor onze houtbewerkingsmachines  
Bitte finden Sie anbei unsere CE-Homologationsnummern für unsere Holzbearbeitungsmaschinen  
Please find herewith our CE-homologation numbers for our woodworking machines  
Nous prions de trouver ci-après nos numéros d'homologation CE nos machines pour le travail du bois

Wij, wir, we, nous

NV WERKHUIZEN LANDUYT  
Kolvestraat 44  
8000 BRUGGE - BELGIE

verklaren hierbij dat de bouwwijze van de machines - erklären dass die Bauart der Maschinen - herewith declare that the construction of the machines - certifions par la présente que la fabrication des machines

### ROBLAND BM – 3000

CNC boormachine, Perceuse CNC, CNC boring machine


voldoen aan de volgende richtlijnen / folgende Bestimmungen entsprechen / comply with the following relevant regulations / sont conformes aux Normes suivantes:

Machine Directive 2006/42/CE - 2006/95/EC Low Voltage CE Directive

EMC Directive 2004/108/CE - EN 12100- Part 1 and Part 2 / EN 60204 Part 1 / EN 861

Brugge 20/01/2014

Yves Damman  
Aftersales



tevens gemachtigd om technisch dossier samen te stellen  
also authorized to establish the technical file  
également autorisé d'établir le dossier technique  
auch ermächtigt die technische Unterlagen zusammen zu stellen

# Raadgevingen bij het bestellen van wisselstukken

Vermeld steeds de volgende zaken bij bestelling :

- Type machine
- Nummer van de uitgave van het onderhoudsboekje
- Stuknummer en aantal
- Uw bestelreferentie en correct leveringsadres

**VOOR UW EIGEN VEILIGHEID EN DE LEVENSDUUR VAN DE MACHINE:  
GEBRUIK ENKEL ROBLAND ONDERDELEN**

## Veiligheids- en onderhoudsvorschriften

Het werken met houtbewerkingmachines is aangenaam werk dat u beslist veel vreugde schenkt. De bediening van de machine vereist echter voortdurende oplettendheid en voorzichtigheid. Let daarom, in het belang van uw veiligheid, op de voorschriften die in dit hoofdstuk zijn samen gevat. Bestudeer daarom ook aandachtig de op de machine aangebrachte pictogrammen voor het gebruik van de machine. Zie hiervoor uw handleiding.

Deze machine is enkel veilig te gebruiken indien de gebruiker de gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften naleeft. Lees daarom aandachtig de instructies hoe de machine werkt en wat de beperkingen ervan zijn.

Zorg er voor dat alle nodige beveiligingen op de machine gemonteerd zijn en sluit deze bij het gebruik altijd aan op een stofafzuiging voor spanen. Verzeker u ervan dat deze altijd ingeschakeld is voordat de zaagmachine wordt gestart.

Zorg voor voldoende ruimte rond de machine en een goede verlichting van de werkplaats. Gebruik altijd een stofmasker en een aangepaste gehoorbescherming bij het werken met de machine. Verwijder nooit met de hand of houtresten bij een draaiende motor. Doe het enkel met een volledig uitgeschakelde machine.

Bij het verwisselen van gereedschap of het uitvoeren van onderhoud moet de machine steeds uitgeschakeld zijn. Gebruik enkel correct geslepen zaagbladen vervaardigd volgens de norm EN 847-1-2005. Gebruik nooit zaagbladen waarvan het maximale toerental lager is dan het toerental van de zaagas. Gereedschappen in slechte staat verminderen niet alleen de kwaliteit van het afgeleverde werk, maar verhogen ook het risico op ongevallen.

Draag steeds aangepaste kledij. Losse of gescheurde kledij is zeer gevaarlijk.

Houd kinderen bij de machine weg.

Zorg er voor dat de onderhoudswerkzaamheden op tijd uitgevoerd worden. Deze werkzaamheden mogen enkel op een van het stroomnet losgekoppelde machine gebeuren zodat onopzettelijk starten onmogelijk is.

Lees aandachtig de instructies voor het reinigen van de machine. Reinig enkel bij een volledig uitgeschakelde machine.

Test wekelijks de volgende elektrische onderdelen;

de noodstops en de veiligheidsschakelaars en test of de machine met een geopende deur kan gestart worden.

Vergewist u van de geluidsemissiewaarden in deze handleiding.

# Gebruiksaanwijzingen

De volgende aanbevelingen voor een veilige werkwijze worden als voorbeeld gegeven bovenop alle informatie die eigen is aan deze machine en nodig voor een veilig gebruik ervan.

- In functie van het soort werk dat moet worden uitgevoerd moet de veiligheidsapparatuur gebruikt worden.
- De gebruiker moet eveneens de gebruiksvorschriften volgen teneinde ongevallen te vermijden.

## 1 Vorming van de bedieners van de machine

Het is absoluut noodzakelijk dat de bedieners van de zaagmachine een behoorlijke opleiding krijgen i.v.m. het bedienen, het afregelen en de werking van de machine.

In het bijzonder :

- a) de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van de machine.
- b) de werkingsprincipes, het juiste gebruik en de instelling van de machine.
- c) de juiste keuze van het gereedschap voor elke bewerking.
- d) het veilig verhandelen van de te bewerken onderdelen.

## 2 Stabiliteit

Om de machine op een veilige manier te kunnen gebruiken, is het absoluut noodzakelijk dat deze stabiel en stevig op de grond of een andere ondergrond staat.

## 3 Afstelling en installatie van de machine

- a) Vóór elke afstelling moet de machine van het net worden afgeschakeld.
- b) Bij het installeren en het afregelen van de gereedschappen moeten de raadgevingen van de fabrikant gevolgd worden.
- c) Om een veilig en doeltreffend gebruik te verzekeren moet het gereedschap worden aangepast aan het materiaal dat moet worden bewerkt. Het gereedschap moet correct worden geslepen en geïnstalleerd, met zorgvuldig uitgebalanceerde gereedschapshouders.

## 4 Het hanteren van het gereedschap

Bij het hanteren van het gereedschap moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om ongevallen zoals ernstige snijwonden te vermijden.

## 5 Voorziene gebruik van de machine

De machine mag enkel gebruikt worden voor de bewerking van alle soorten hout, panelen en platen met of zonder kunststoflaag. De verwerking van kunststofplaten en plastic is toegelaten mits aangepaste zagen. Het bewerken van ferro en non-ferro metalen is ten strengste verboden. Om de aangegeven geluidswaarden te kunnen aanhouden moeten alle op de machine voorziene beschermkappen en -middelen gebruikt worden. Dit is eveneens van toepassing voor de stofemissie en houdt in dat de machine moet worden aangesloten op een stofafzuiginstallatie, waarvan de luchtstroomsnelheid gemeten aan de afzuigopening op de machine ten minste 25 m/sec. bedraagt.

# Toepassingsmogelijkheden

Deze bewerkingen kunnen worden uitgevoerd:

- Gaten boren van 3 tot 35 mm in diameter
- Gaten boren voor potscharnieren, deze kunnen worden aangepast aan de courante scharnieren op de markt.
- Het zagen van ruggen (enkel horizontaal en in de bovenste 40 mm van de plaat).

Temperatuur: min +10°C, max: +40°C

## **VERBODEN TOEPASSINGEN:**

- Andere materialen bewerken dan panelen in hout of MDF
- Aanpassingen doen aan de machine

# Geluids- en stofemissiewaarden

De opgegeven waarden zijn de emissiewaarden en niet noodzakelijk de niveaus waarop veilig kan worden gewerkt.

Hoewel er een verband bestaat tussen de emissiewaarden en het blootstellingsniveau, kan dit niet op betrouwbare wijze gebruikt worden om te bepalen of er bijkomende maatregelen moeten worden genomen.

## **GELUIDSINFORMATIE**

- Metingen : volgens ISO norm 7960
- volgens bijvoegsel D

Werkpost	Niveau continu akoest.druk volgens index A dB (A)	Niveau akoest. kracht dB(A) (MW)
Zagen	91	105 (26,3)
Boren		


De hoogst toegelaten waarde van 130 dB werd in geen geval overschreden.

## **STOFEMISSIE**

Metingen: volgens DIN 933 893 en B.G. voorschriften voor het testen van stofemissies van houtbewerkingsmachines (GS-HO-05).

De bekomen meetwaarden tonen duidelijk aan dat de maximale TRK waarde van 2 mg/m<sup>3</sup> niet overschreden werd.

# Algemene afmetingen



## Technische gegevens

Voedingspanning	400 V
Motor booreenheid	1 pk
Gewicht	550 kg

### Gereedschappen

Boor nr 1	dia 5 mm, LH
Boor nr 2	frees dia 8 mm RH
Boor nr 3	dia 15 mm RH
Boor nr 4	dia 35 mm RH
Zaagblad	90 x 30 mm

### Afmetingen werkstukken

Lengte min / max	300 / 3000 mm
Hoogte min / max	120 / 900 mm
Dikte min / max	12 / 30 mm

### Manuele toolwissel

X-as snelheid.	20m/min max
Y-as snelheid	20m/min max
Z-as snelheid	5m/min max

# Installatie

## **2.1 ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

De elektrische aansluiting moet worden uitgevoerd door een bevoegd elektricien.

Controleer of de netspanning van uw machine overeenstemt met deze van uw werkplaats.

Sluit de 3 fasen aan op de klemmen gemerkt L1,L2,L3 en sluit de nulgeleider (blauw) aan op klem N.

Zorg steeds voor een goede aarding en sluit deze aan op de klem gemerkt met het symbool van de aarding (de aardleider is geel-groen).

controleer de draairichting van de motoren.

De draairichting van deze motor moet gelijk zijn aan de draairichting van de wijzers van een uurwerk.

Indien de draairichting verkeerd is, moeten de draden L1 en L2 worden omgewisseld.

De differentieelschakelaar in het elektrisch circuit moet van het type B zijn. (niet gevoelig voor DC-component, volgens norm EN 50178).

## **2.2 AANSLUITING STOFAFZUIGING**

Een goede stofafzuiging is essentieel voor de goede werking van de machine en de gezondheid van de bediener.

Gebruik de machine enkel met een aangesloten en ingeschakelde stofafzuiging.

- Via het luik rechtsonder de machine sluit u de meegeleverde buis aan op de onderste bak (fig. A2). Daarna sluit u twee buizen diameter 100mm aan op de 2 aanzuigpunten op de machine (fig. A1).
- De stofafzuiging moet een luchtsnelheid hebben van min 25m/min en een onderdruk van 940 Pascal.

## **2.3 AANSLUITING PERSLUCHT**

De aansluiting moet gebeuren door gekwalificeerd personeel.

- Zorg voor zuivere persluchttoevoer naar de machine zonder verontreinigingen.
- De aanvoerleiding moet min 10 mm in diameter zijn.


De werkdruk van de machine is 6 bar. (Fig. N2 pag. 10 )



# Bediening

## A. COMPUTER

- Standaard computer met operator interface. (C)
- USB aansluiting. (U)
- Noodstop. (P)
- Startknop computer. (E)
- Beeldscherm (D), Toetsenbord (K), Muis. (M)
- Hoofschakelaar. (V)



## B. NOODSTOP

De noodstop knop moet wekelijks getest worden.  
Er zijn 4 noodstoppen op de machine

- 1) De noodstopknop aan het toetsenbord
- 2) De deur
- 3) De persluchttoevoer
- 4) De centrale smering



# Machine in dienst stellen

- Check dat er persluchttoevoer is. (Fig. N1 en N2)
- Schakel het stroomcircuit aan naar de machine.
- Zet de hoofdschakelaar op I (ON).
- Start de computer via de startknop (E).



Fig.N1



Fig.N2

- Start de Gcad en Mach 3 toepassingen.
- Klik met de muis op de **RESET knop** (page 21) in Mach 3, als de RESET rood blijft, controleer de noodstoppen.
- Controleer de juiste draairichting van de boorkop



Mach 3 scherm

Klik hier om de boorkop te starten.



Diagnose scherm

# Gebruik van de machine

De werkstukken moeten juist opgemeten worden om ze te kunnen gebruiken in de Gcad software.

## Stukken laden op de machine

- a. Plaats het stuk op de rollen, zie Fig. M1, en duw het tegen de aanslag (X-ref) zie Fig. M2.



FIG. M1



FIG. M2

- b. Als het stuk tegen de aanslagen staat, laad de bewerkingen via de Lepton Gcad toepassing (zie de Lepton Gcad handleiding). Deze toepassing genereert een programma planoxy.tap, en dit wordt ingeladen in de CNC control. Nu kan de bewerking gestart worden.

# Gereedschapswissel

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door gebruik van verkeerde gereedschappen of het niet correct installeren van gereedschappen. Er wordt een sleutelset meegeleverd om de gereedschappen te wisselen fig. 08 pag 17.

Procedure voor het wisselen van gereedschappen:

- a. Klik op de knop "toolwissel" rechtsonder in het scherm CNC control. (Fig. 02).
- b. U komt in het volgende scherm (Fig. 03).




FIG. 02



FIG. 03

- c. Door het gereedschap te kiezen dat u wilt wisselen, zal de boorkop in de juiste positie gaan staan om te kunnen wisselen. (Fig. 03).
- d. Een klik op boor 1 zal de boorkop doen draaien om boor 1 naar voren te draaien.
- e. Open nu de toegangsdeur (zie Fig. 04 pag. 17), eens de deur geopend, vervang het gereedschap (Fig. 05, 06 pag. 17). Na het sluiten van de deur moet de machine gereset worden door op de "RESET" knop te klikken.
- f. Om een volgende boor te wisselen, is het best om de deur te sluiten, op de **RESET** te klikken, en de volgende boor te kiezen. Om de zaag te veranderen, kies een willekeurig gereedschap (Fig. 07)



FIG. 04




FIG. 05



FIG. 06




FIG. 07

- g. Na het wisselen van de boren, klik END en de boorkop gaat naar zijn startpositie. Klik op MAIN WINDOW om terug te keren naar het hoofdscherm.

Sleutel voor het zaagblad / lock moer van de deur




FIG. 08

Inbus sleutels voor het wisselen van boren en blokkeren van de zaag

# Afsluiten van de machine

De te volgen procedure:

1. Duw de noodstop in. (pag. 11)
2. Sluit alle programma's.
3. Zet de computer uit. Klik op start en kies "shut down"
4. Zet de hoofdschakelaar op 0 (OFF). (fig. C2 pag. 13)
5. Sluit de persluchttoevoer af. (fig. N1 pag. 10)

## Onderhoud

Voor het reinigen, onderhouden, regelen van de machine, moet de hoofdschakelaar op OFF staan (Fig. C2) en de perslucht afgesloten worden. (Fig. N1)



FIG. C2



FIG. N1

Enkel gekwalificeerd en getraind personeel mag onderhoud uitvoeren aan de machine.

Gebruik enkel originele wisselstukken om onderdelen te vervangen.

**De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van niet originele onderdelen.**

### 4.1. ONDERHOUDSSHEMA

Volgende taken moeten uitgevoerd worden:

#### Na iedere 8 werkuren:

- Reinigen van de machine.
- Overtollig vet verwijderen.
- Reinigen van de omgeving van de machine.
- Controle van de persluchttoevoer en centrale smering.

Controle van de kwaliteit van het gereedschap.

#### Waarschuwing:

**Te weinig onderhoud kan leiden tot verminderde levensduur van de machine en kan leiden tot gereedschapsbreuk.**

## 4.2. REINIGEN

De volledige machine en werkomgeving moet dagelijks gereinigd worden met een stofzuiger en borstel.

Gebruik geen perslucht om lagers te reinigen, aangezien u zo stof in de lagers kunt blazen.

### **DEZE ZONES MOET SCHOON GEHOUDEN WORDEN:**

- De boorkop
- De lineaire geleidingen
- De geleidingsrollen

## 4.3. SMERING

De juiste smering zorgt voor een lange levensduur van uw machine.

**Waarschuwing:** gebruik geen verschillende soorten smeermiddel door elkaar. Dit kan chemische reacties veroorzaken die schade kunnen berokkenen aan de machine.

**De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade aan de machine door onvoldoende smering of door het gebruik van verkeerde smeermiddelen**

### **CENTRALE SMERING**

De machine heeft een centrale smering. Deze wordt aan het eind van iedere cyclus bediend door een contact. (fig. E1)

De smeercilinder zit aan de achterkant van de machine. (fig. E2)



FIG. E1




FIG. E2

**Sensor:** Als de cilinder met vet leeg is, zal de sensor geactiveerd worden, en gaat de machine in veiligheid. Om verder te kunnen werken, moet de cilinder gevuld worden.

**Verdeler:** Met deze kraan kan de hoeveelheid smeermiddel geregeld worden. Zet deze niet te ver open om een te hoog verbruik te vermijden.

Om de cilinder te vullen, volstaat het de leiding boven aan de cilinder los te koppelen (Fig E3 pag. 22), de meegeleverde vetpomp aan te sluiten op de cilinder (Fig E4 pag. 22) en de cilinder vol te pompen. Daarna de leiding terug aan sluiten en de machine resetten.

Aanbevolen smeermiddel **AGIPGR MU EP0**

Alternatieven:	ARAL	ARALUB HL 0
	BP	GREASE LTXEP 0
	ESSO	BEACON EP 0
	KLÜBER	CENTOPLEX H 0
	MOBIL	MOBIL PLEX 45
	SHELL	ALVANIA EP 0
	TEXACO	MULTI FAK EP 0




FIG. E3



FIG. E4

# Componenten lijsten

		Part
<b>P1</b>	<b>Perslucht behandelingsmodule</b> (VBM3705) 3/2-Handschuifventiel Filter-drukregelaar	N9613 N9611
<b>P2</b>	<b>Platen-klem cilinders</b> (VBM3509) Cilinder: dia 50mm / slag 20mm (2x)	N9617
<b>P3</b>	<b>Vet-smerings cilinder</b> (VBM3706) Cilinder: dia 32mm / slag 100mm Kogelkraan	N9602 N9601
<b>P4</b>	<b>Y-gewichtscompensatie systeem</b> (UBM009) Cilinder: dia 32mm / slag 500mm Gestuurde 2/2 terugslag klep	N9631 N9632
<b>P5</b>	<b>Boorkop vergrendeling cilinder</b> (UBM010) Cilinder: dia 20mm / slag 15mm	N9634
<b>P6</b>	<b>Drukker bovenkant</b> (VBM3305) Cilinder: dia 25mm / slag 50mm Snelheidregelaar (2x)	N9621 N9622
<b>P7</b>	<b>Drukker onderkantkant</b> (VBM3305) Cilinder: dia 25mm / slag 50mm Snelheidregelaar (2x)	N9621 N9622
<b>MV1</b>	<b>Vet-smerings ventiel</b> (VBM3707) Mechanische 3/2 ventiel (NC)	N9606
<b>EV1</b>	<b>Boorkop vergrendelingsventiel</b> (UBM010) Solenoid Connector voor Solenoïde 5/2 ventiel Filter-geluidsdemper (2x)	N9627 N9624 N9626 N9625
<b>EV2</b>	<b>Platenklem-ventiel</b> (VBM3917) Solenoid Connector voor Solenoïde 5/2 ventiel Filter-geluidsdemper (1x)	N9627 N9624 N9626 N9625
<b>EV3</b>	<b>Drukker-ventiel</b> (VBM3917) Solenoid Connector voor Solenoïde 5/2 ventiel Filter-geluidsdemper (2x)	N9627 N9624 N9626 N9625
<b>EV4</b>	<b>Noodstop-ontluchttings-ventiel</b> (VBM3917) Solenoid Connector voor Solenoïde 5/2 ventiel Filter-geluidsdemper (1x)	N9627 N9624 N9626 N9625
<b>S3</b>	<b>Smeringspomp sensor schakelaar</b> (VBM3706)	N9644
<b>S4</b>	<b>Drukschakelaar</b> (VBM3917)	N9629
<b>S5</b>	<b>Boorkop vergrendeling switch</b> (UBM010)	N9646



# Electrical part list

		Part
Q1	Main switch	N8443
F	Main fuses ( circuit breaker / resettable thermal fuses) 20A / 400V	N8442 N8560
X1 N8412	Terminal Block	
KM1	Drilling head motor contactor	N9519
M	Drilling head motor	N8540
T1	Transformer 240VAC / 50VAC	N9518
T2	optional: Isolation transformer 240V/240V	-
T	Timer	N8572
EV1	Drilling head interlock contactor (for 5/2 Pneumatic Solenoid valve N9626)	N9627
EV2	Clamp contactor (for 5/2 Pneumatic Solenoid valve N9626)	N9627
EV3	Pusher contactor (for 5/2 Pneumatic Solenoid valve N9626)	N9627
EV4	Air pressure release valve contactor => Emergency-stop & Door switch (for 5/2 Pneumatic Solenoid valve N9626)	N9627
S1	Emergency-stop switch	N8502
S2	Door switch	N9431
S3	Lubrication pump sensor switch	N9644
S4	Air Pressure sensor switch	N9630
S5	Drilling head interlock sensor switch	N9646
S6	PC start switch	N8500
K1	Emergency contactor switch (Emergency stop S1/ Door switch S2/ Air pressure relaise valve contactor EV4)	N8560
TH	Thermostat	N9526
FAN1	Fan 1 (ventilator)	N9513
FAN2	Fan 2 (ventilator)	N9513
X	X-axis origin sensor (horizontal: plate movement => left to right)	N9502
Y	Y-axis origin sensor (vertical: drilling height)	N9502
Z	Z-axis origin sensor (drilling depth)	N9502
A	A-axis origin sensor (rotation of drilling head)	N9502
P	Palpador or side edge Probe sensor	N9502
SM-X	X-stepper motor	N9503
SM-Y	Y-stepper motor	N9503
SM-Z	Z-stepper motor	N9520
SM-A	A-stepper motor	N9520

## STEPPER MOTOR CABLE SET-UP

Stepper motor cable color	Cable
Pink	1
Blue	2
Red	3
Yellow-Green	PE

Break-out board / Driver board N9514  
 Stepper drivers (4x) ONE SET N9515

D10 Diode N9537

### DIP-SWITCH SETTINGS

DIP-X Dip-switch X-axis  
 DIP-Y Dip-switch Y-axis  
 DIP-Z Dip-switch Z-axis  
 DIP-Z Dip-switch A-axis

1	2	3	4	5	6	7
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF

### Fuses on Break-out / Driver board

F1 X-stepper: 5A N9595  
 F2 A-stepper: 5A N9595  
 F3 Y-stepper: 5A N9595  
 F4 Z-stepper: 5A N9595  
 F5 50V INPUT: 10A N9590  
 F6 220V INPUT: 5A N9595

PC motherboard N9508  
 CPU (processor) ONE SET N9504  
 Memory module N9506  
 PC Powersupply N9505  
 SSD Solid state drive (HDD) N9510

Monitor 19" N9524  
 Keyboard } qwerty N9522  
 PC Optical Mouse } N9523  
 Webcam N9521

Ethernet RJ45 female panel-mount connector N9527  
 USB female panel-mount connector bus N9528

Blank lined page for writing.

# Table de matières

Déclaration de Conformité CE	20
Commande de pièces de rechange	21
Attention	21
Conditions d'hygiène et de sécurité	21
Liste des phénomènes dangereux	21
Recommandations de l'utilisation	22
Usage normal et contre-indications d'emploi	23
Déclaration des niveaux de bruit	23
Dimensions d'encombrement	24
Données Techniques	24
Installation de la machine	25
Commandes	26
Mise en route de la machine	27
Utilisation de la machine	28
Changement d'outils	28
Arrêt de la machine	30
Entretien	30
Nomenclature des pièces électriques	33
Electrical part list	34
Schema pneumatique	37
Schemas électriques	38
Vues éclatées de la machine	41

# Déclaration de Conformité CE

## EG Conformiteitsverklaring - EG Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity - Déclaration de Conformité CE

Geachte Klant - Sehr Geehrter Kunde - Dear Customer - Cher Client,  
Gelieve hieronder onze CE-homologatienummers te willen vinden voor onze houtbewerkingsmachines  
Bitte finden Sie anbei unsere CE-Homologationsnummern für unsere Holzbearbeitungsmaschinen  
Please find herewith our CE-homologation numbers for our woodworking machines  
Nous prions de trouver ci-après nos numéros d'homologation CE nos machines pour le travail du bois

Wij, wir, we, nous

NV WERKHUIZEN LANDUYT  
Kolvestraat 44  
8000 BRUGGE - BELGIE

verklaren hierbij dat de bouwwijze van de machines - erklären dass die Bauart der Maschinen - herewith declare that the construction of the machines - certifions par la présente que la fabrication des machines

### **ROBLAND BM – 3000**

CNC boormachine, Perceuse CNC, CNC boring machine


voldoen aan de volgende richtlijnen / folgende Bestimmungen entsprechen / comply with the following relevant regulations / sont conformes aux Normes suivantes:

Machine Directive 2006/42/CE - 2006/95/EC Low Voltage CE Directive

EMC Directive 2004/108/CE - EN 12100- Part 1 and Part 2 / EN 60204 Part 1 / EN 861

Brugge 20/01/2014

Yves Damman  
Aftersales



tevens gemachtigd om technisch dossier samen te stellen  
also authorized to establish the technical file  
également autorisé d'établir le dossier technique  
auch ermächtigt die technische Unterlagen zusammen zu stellen

# Commande de pièces de rechange

Mentionnez les points suivants dans vos commandes:

- Type de la machine
- Numéro d'édition du manuel d'instruction
- Numéro de la pièce et quantité
- Numéro d'envoi et adresse exacte

**N'utilisez que des pièces d'origine ROBLAND**

## Attention

Travailler avec une machine à bois peut s'avérer très dangereux si on ne prend pas les mesures de sécurité qui s'imposent.

Il est recommandé d'utiliser systématiquement les dispositifs de protection montés sur la machine.

## Conditions d'hygiène et de sécurité

Le travail du bois à la machine est un travail agréable et très gratifiant. La manipulation de cette machine à bois requiert une attention et une prudence soutenues.

A cet égard, pour votre propre sécurité, respectez consciencieusement les consignes récapitulés dans ce chapitre.

La sécurité d'utilisation de cette machine est sous réserve du respect par l'utilisateur des indications, du mode d'emploi, des consignes de sécurité indiquées dans cette notice.

Afin de connaître le fonctionnement et les limites d'utilisation de la machine et de ses réglages, il est impératif de lire attentivement la notice.

Veillez toujours à ce que toutes les protecteurs soient montés et que la machine soit raccordée à une installation d'évacuation de copeaux.

Prévoyez une accessibilité autour de votre machine pour pouvoir l'utiliser en toute sécurité, et prévoyez un bon éclairage du poste de travail.

Débranchez systématiquement la machine du réseau lors du changement des outils ou pour faire l'entretien de la machine.

L'emploi de lames de scie non bien affûtées ou en mauvais état, non content de diminuer la qualité du travail, augmente également le risque d'accidents.

N'utilisez que des lames qui correspondent à la norme EN-847-1-2005.

Portez toujours des vêtements adéquats, les vêtements flottants ou déchirés sont très dangereux.

Eloignez les enfants de la machine.

Si vous devez travailler intensivement avec la machine, le port de protège-oreilles est obligatoire.

Attention: avant de procéder à des travaux d'entretien, de maintenance et de nettoyage veillez à bien verrouiller l'interrupteur principal et immobilisez-le afin de vous assurer qu'un démarrage involontaire soit impossible.

Bien lire les instructions d'entretien de nettoyage et de mise en service.

Veillez à n'utiliser que des lames correspondantes aux dimensions indiquées dans les caractéristiques techniques et appropriées à votre travail.

Assurez-vous que les travaux d'entretiens périodiques soient effectués dans les temps impartis.

Contrôlez régulièrement (1 fois par semaine): si les arrêts d'urgences et l'interrupteur de sécurité (micro-contact) sur la porte fonctionnent correctement.

Assurez-vous des émissions de bruit dans le manuel d'instructions.

# Recommandations de l'utilisation

- Les conseils suivants, relatifs aux méthodes de travail sûrs, sont donnés à titre d'exemple, en complément de toute information qui est propre à cette machine et qui est utile pour une utilisation sûre.
- En fonction du type de travail à effectuer, les dispositifs de sécurité pour le travail au guide pour le travail à l'arbre, pour le travail arrêté et aussi pour le tenonnage doivent être utilisés.
- Toutefois, l'utilisateur doit également respecter les recommandations afin d'éviter des accidents.

## 1 Formation des opérateurs

Il est essentiel que tous les opérateurs des machines soient convenablement formés pour l'utilisation, le réglage, et le fonctionnement de la machine.

En particulier:

- a) Les risques associés à l'utilisation de la machine.
- b) Les principes de fonctionnement de la machine, l'utilisation correcte et le réglage des guides, des gabarits et des protecteurs.
- c) La sélection correcte des outils lors de l'usinage.
- d) Le maniement sûr des pièces lors de l'usinage.
- e) La position des mains par rapport à la fraise et le stockage sûr des pièces avant et après l'usinage.

## 2 Stabilité

Afin d'utiliser la machine de manière sûre, il est essentiel qu'elle soit stable, et fixée solidement au sol ou autre structure stable.

## 3 Réglage et installation de la machine

- a) La machine doit être isolée du circuit de puissance avant tout réglage.
- b) Pour l'installation et la fixation des outils, il faut se référer aux recommandations du constructeur des outils.
- c) Pour s'assurer d'un usinage sûr et efficace, l'outillage utilisé doit être adapté aux matériaux à usiner. Les outils doivent être affûtés et installés correctement, avec des porte-outils équilibrés avec soin.

## 4 Champs d'application

Cette machine doit être utilisée uniquement pour le perçage des panneaux en bois et en MDF.

Applications possibles:

- des perçages de 3 à 35 mm en diamètre.
- perçages pour charnières et systèmes mini-fix
- le sciage des rainures

Les broches ont une longueur maximale de 57,5 mm.

Pour votre hygiène et pour diminuer les risques d'incendie, il est recommandé de raccorder la machine à une installation d'aspiration.

La machine est équipée de série de deux buses d'aspiration à l'arrière de la machine.

Les diamètres de raccordement sont de Ø100mm.

Nous recommandons une capacité d'aspiration de 25m/s.

# Usage normal et contre-indications d'emploi

Les conditions de travail sont:

- Humidité : max 90%
- Température: min +10°C, max: +40°C
- Altitude: 1000 meter max

## UTILISATIONS INTERDITES:

- Usiner d'autres matériaux que les panneaux en bois et MDF
- Utiliser des outils non conformes aux normes EN847-1 et EN847-2
- Modifier la machine

# Déclaration des niveaux de bruit

Les valeurs données sont celles des niveaux d'émission, et non pas nécessairement des niveaux permettant le travail en sécurité. Bien qu'il existe une corrélation entre le niveau d'émission et le niveau d'exposition, celle-ci ne peut être utilisée de manière fiable pour déterminer si des précautions supplémentaires sont nécessaires.

## INFORMATION BRUIT

- Mesures : selon norme ISO 7960
- Suivant annexe D

Post de travail en charge	Niveau de pression accoust. continu équivalent pondéré A dB (A)	Niveau puissance accoustique dB (A) (MW)
Scier	91	105 (26,3)
Percer		


## VALEURS D'ÉMISSION DE POUSSIÈRE

Les Machines de série ont été examinées par l'organisme suivant : « Institut für Werkzeugmaschinen » de l'université de Stuttgart, selon les norme DIN 33.893 et les prescriptions du « HolzBerufsgenossenschaft (GS-HO-05) de l'Allemagne.

Les valeurs mesurées montrent clairement que les valeurs limites TRK de 2 mg/m<sup>3</sup> n'ont pas été dépassées.



# Dimensions d'encombrement



# Données Techniques

Tension d'alimentation	400V
Puissance moteur	1 cv
Poids	550 kg

### Outils

Mèche nr 1	dia 5 mm, LH
Mèche nr 2	fraise dia 8 mm RH
Mèche nr 3	dia 15 mm RH
Mèche nr 4	dia 35 mm RH
Lame de scie	90 x 30 mm

### Dimensions de pièces

Longueur min / max	300 / 3000 mm
Hauteur min / max	120 / 900 mm
Épaisseur min / max	12 / 30 mm

---

# Installation de la machine

---

## 1 INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Le raccordement doit être effectué par un électricien compétent, qui est en mesure de calculer exactement la section nécessaire des fils, de même que la puissance des fusibles.

- Vérifier la tension du réseau EDF.
- Introduisez le câble dans le presse-étoupe et raccordez les 3 phases aux bornes marquées L1, L2, L3.
- Dans le cas où le sens de rotation de la lame principal n'est pas correct, les fils L1, L2, doivent être inversés.
- il faut impérativement brancher le neutre (bleu), celui-ci est raccordé à la borne N (fig. 3)
- Raccordez la terre (jaune et vert) à la borne marquée par le symbole de terre PE.
- Vérifier le sens de rotation
- Les moteurs sont protégés contre tout risque de surcharge. Lorsque le moteur est mis hors service pas ce dispositif de sécurité, il y a lieu d'attendre quelques minutes jusqu'à ce que la protection thermique soit refroidie avant de remettre le moteur en marche.

Le différentiel dans le circuit doit être de type B selon EN 5078.

## 2 INSTALLATION PNEUMATIQUE


- La connexion à la ligne se réalise au moyen d'un tuyau en caoutchouc ou en nylon d'un diamètre intérieur minimal de 6 mm, le diamètre idéal étant de 10/12 mm. Connecter au groupe de traitement d'air au moyen d'une prise femelle de 1/4" au minimum. La pression doit être entre 6 et 7 bars.

Le groupe de traitement de l'air se compose d'un filtre, qui débarrasse l'air de ses poussières et de l'humidité qui pourraient endommager les vannes et les joints des cylindres pneumatiques. Le réducteur de pression permet de régler la pression de fonctionnement de la machine à sa valeur optimale.

# Commandes

## A. ORDINATEUR

- Ordinateur. (C)
- Connection USB. (U)
- Arrêt d'urgence. (P)
- Bouton démarrage ordinateur. (E)
- écran (D), clavier (K), souris. (M)
- Interrupteur général. (V)



## B. ARRÊTS D'URGENCE

Les arrêts doivent être testés chaque semaine.  
Il y a 4 arrêts d'urgence

- 1) Le bouton arrêt d'urgence
- 2) La porte centrale
- 3) Le graissage central
- 4) Manque de pression d'air.



# Mise en route de la machine

- Vérifier la connection pneumatique. (Fig. N1 en N2)
- Brancher l'électricité.
- Mettre l'interrupteur général sur "I" (ON). (fig. C1 pag. 13)
- Demarrer l'ordinateur (E). (fig. pag. 11)



Fig.N1



Fig.N2

- Démarrer les applications Gcad et Mach3.
- Cliquer le **bouton RESET** dans Mach3. Si le RESET reste rouge, vérifier les arrêts d'urgence.
- Vérifier le sens de rotation.



Écran Mach 3

Poussez pour le démarrage du mandrin



Écran diagnose

# Utilisation de la machine

Chaque pièce doit être mesurée correctement pour pouvoir les utiliser dans la machine.

## Chargement des pièces

- a. Mètre la pièce sur les rouleaux, Fig. M1, et poussez la contre la butée. (X-ref) Fig. M2.



FIG. M1



FIG. M2

- b. Charger le programme de Gcad (voir le manuel Gcad). Charger le fichier planoxy.tap dans le programme Mach3.
- c. Exécution du programme.

# Changement d'outils

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par l'utilisation des outils inadéquats. Un jeu de clefs est fournie pour changer les outils Fig. 08 page 17.

Procédure de changement d'outils:

- a. Choisir "changez outils" (fig. 02)
- b. l'écran changement d'outils (Fig. 03).




FIG. 02



FIG. 03

- c. Choisir l'outil que l'on desire changer. Pour changer la scie, choisir n'importe quel outil.
- d. Ouvrir la porte et changer l'outil. Un jeu de clefs est livré avec la machine.
- e. Après changement d'outil, faire un "reset" de la machine, (la porte est un arrêt d'urgence).



FIG. 04




FIG. 05




FIG. 06



FIG. 07

Clé pour la scie  
et le boulon de  
sécurité de la  
porte




FIG. 08

Clé allen pour  
les mèches et  
le blocage de la  
scie

# Arrêt de la machine

La procédure à suivre:

- 1 Appuyez sur l'arrêt d'urgence.
- 2 Quittez tous les programmes.
- 3 Arrêtez l'ordinateur. Cliquez sur Démarrer et sélectionnez "fermer"
- 4 Mettez l'interrupteur principal à 0 (OFF).
- 5 Fermez l'alimentation en air comprimé.

## Entretien

- **AVANT DE PROCÉDER A L'ENTRETIEN ORDINAIRE OU EXTRAORDINAIRE, LA MACHINE DOIT ÊTRE TOTALEMENT DÉCONNECTÉE AUSSI BIEN AU POINT DE VUE ÉLECTRIQUE QUE PNEUMATIQUE.**
- **CE PROCESSUS DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR LE PERSONNEL AUTORISÉ**



FIG. C2



FIG. N1

### 4.1. ENTRETIEN QUOTIDIEN:

- Nettoyage de la zone de travail et de la machine
- Vérification de l'état du câble d'alimentation du réseau. Il ne doit pas présenter de coupure ou de brûlures.
- Vérifier l'état des outils.
- Vérifier le niveau de l'huile dans le réservoir de graissage du groupe de traitement de l'air.

## 4.2. ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE.

Cet entretien devra avoir lieu toutes les semaines:

- Effectuer toutes les opérations de l'entretien ordinaire.
- Vérifier la sécurité de l'installation électrique.
- Vérifier les blocages des composants mécaniques.
- Isolation des câbles, fonctionnement des dispositifs, continuité du conducteur de protection.
- Vérifier l'usure des outils
- Nettoyer les roues et les caoutchoucs du presseur avec un chiffon trempé dans du solvant neutre (qui ne puisse pas endommager le silicone ou le caoutchouc).
- Avec un peu d'huile machine (SAE-10) et un chiffon, nettoyer les roulements et puis les sécher et les recouvrir d'un minimum de graisse.

## 4.3. ENGRAISSAGE

La machine est équipée d'un système de graissage central. Celui-ci est activé automatiquement par un capteur à la fin de chaque cycle. (fig. E1)

Le reservoir se trouve à l'arrière de la machine. (fig. E2)



FIG. E1




FIG. E2



**Capteur:** Le capteur va détecter si le réservoir est vide. Il va générer un arrêt d'urgence.

**Réglage:** Le réglage de la quantité à été fait par l'usine. Vous pouvez changer la quantité de graisse. Ne jamais fermer le réglage complètement!

Pour remplir le réservoir, utilisez une pompe. La graisse doit être de niveau 0 ou 00. Ne jamais mélanger différents types de graisse dans la machine. Les types préférés sont:

**AGIP****GR MU EP0**

ARAL ARALUB HL 0

BP GREASE LTXEP 0

ESSO BEACON EP 0

KLÜBER CENTOPLEX H 0

MOBIL MOBIL PLEX 45

SHELL ALVANIA EP 0

TEXACO MULTI FAK EP 0




FIG. E3



FIG. E4

# Nomenclature des pièces électriques

		Part
<b>P1</b>	<b>Air treatment module</b> (VBM3705)	
	3/2-Hand slide valve Filter pressure-regulator	N9613 N9611
<b>P2</b>	<b>Plate clamp cylinders</b> (VBM3509)	
	Cylinder: dia 50mm / slag – stroke 20mm (2x)	N9617
<b>P3</b>	<b>Grease lubrication cylinder</b> (VBM3706)	
	Cylinder: dia 32mm / slag – stroke 100mm Valve	N9602 N9601
<b>P4</b>	<b>Y-weight compensation cylinder</b> (UBM009)	
	Cylinder: dia 32mm / slag – stroke 500mm Blocking valve	N9631 N9632
<b>P5</b>	<b>Drilling head interlock cylinder</b> (UBM010)	
	Cylinder: dia 20mm / slag – stroke 15mm	N9634
<b>P6</b>	<b>Pusher above</b> (VBM3305)	
	Cylinder: dia 25mm / slag – stroke 50mm Flow regulator (2x)	N9621 N9622
<b>P7</b>	<b>Pusher below</b> (VBM3305)	
	Cylinder: dia 25mm / slag – stroke 50mm Flow regulator (2x)	N9621 N9622
<b>MV1</b>	<b>Grease lubrication valve</b> (VBM3707)	
	Mechanically operated 3/2 valve (NC)	N9606
<b>EV1</b>	<b>Drilling head interlock Valve</b> (UBM010)	
	Solenoid	N9627
	Connector for Solenoid	N9624
	5/2 valve	N9626
	Filter-silencer (2x)	N9625
<b>EV2</b>	<b>Plate clamp valve</b> (VBM3917)	
	Solenoid	N9627
	Connector for Solenoid	N9624
	5/2 valve	N9626
	Filter-silencer (1x)	N9625
<b>EV3</b>	<b>Pusher Valve</b> (VBM3917)	
	Solenoid	N9627
	Connector for Solenoid	N9624
	5/2 valve	N9626
	Filter-silencer (2x)	N9625
<b>EV4</b>	<b>Emergency-stop air pressure relaise valve</b> (VBM3917)	
	Solenoid	N9627
	Connector for Solenoid	N9624
	5/2 valve	N9626
	Filter-silencer (1x)	N9625
<b>S3</b>	<b>Lubrication pump sensor switch</b> (VBM3706)	N9644
	<b>Air Pressure switch</b> (VBM3917)	N9629
<b>S5</b>	<b>Drilling head interlock sensor switch</b> (UBM010)	N9646

# Electrical part list

		Part
Q1	Main switch	N8443
F	Main fuses ( circuit breaker / resettable thermal fuses) 20A / 400V	N8442 N8560
X1 N8412	Terminal Block	
KM1	Drilling head motor contactor	N9519
M	Drilling head motor	N8540
T1	Transformer 240VAC / 50VAC	N9518
T2	optional: Isolation transformer 240V/240V	-
T	Timer	N8572
EV1	Drilling head interlock contactor (for 5/2 Pneumatic Solenoid valve N9626)	N9627
EV2	Clamp contactor (for 5/2 Pneumatic Solenoid valve N9626)	N9627
EV3	Pusher contactor (for 5/2 Pneumatic Solenoid valve N9626)	N9627
EV4	Air pressure release valve contactor => Emergency-stop & Door switch (for 5/2 Pneumatic Solenoid valve N9626)	N9627
S1	Emergency-stop switch	N8502
S2	Door switch	N9431
S3	Lubrication pump sensor switch	N9644
S4	Air Pressure sensor switch	N9630
S5	Drilling head interlock sensor switch	N9646
S6	PC start switch	N8500
K1	Emergency contactor switch (Emergency stop S1/ Door switch S2/ Air pressure relaise valve contactor EV4)	N8560
TH	Thermostat	N9526
FAN1	Fan 1 (ventilator)	N9513
FAN2	Fan 2 (ventilator)	N9513
X	X-axis origin sensor (horizontal: plate movement => left to right)	N9502
Y	Y-axis origin sensor (vertical: drilling height)	N9502
Z	Z-axis origin sensor (drilling depth)	N9502
A	A-axis origin sensor (rotation of drilling head)	N9502
P	Palpador or side edge Probe sensor	N9502
SM-X	X-stepper motor	N9503
SM-Y	Y-stepper motor	N9503
SM-Z	Z-stepper motor	N9520
SM-A	A-stepper motor	N9520

## STEPPER MOTOR CABLE SET-UP

Stepper motor cable color	Cable
Pink	1
Blue	2
Red	3
Yellow-Green	PE

Break-out board / Driver board N9514  
 Stepper drivers (4x) ONE SET N9515

D10 Diode N9537

### DIP-SWITCH SETTINGS

DIP-X Dip-switch X-axis  
 DIP-Y Dip-switch Y-axis  
 DIP-Z Dip-switch Z-axis  
 DIP-Z Dip-switch A-axis

1	2	3	4	5	6	7
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF

### Fuses on Break-out / Driver board


F1 X-stepper: 5A N9595  
 F2 A-stepper: 5A N9595  
 F3 Y-stepper: 5A N9595  
 F4 Z-stepper: 5A N9595  
 F5 50V INPUT: 10A N9590  
 F6 220V INPUT: 5A N9595

PC motherboard N9508  
 CPU (processor) ONE SET N9504  
 Memory module N9506  
 PC Powersupply N9505  
 SSD Solid state drive (HDD) N9510

Monitor 19" N9524  
 Keyboard } qwerty N9522  
 PC Optical Mouse } N9523  
 Webcam N9521

Ethernet RJ45 female panel-mount connector N9527  
 USB female panel-mount connector bus N9528






REVISIE  
**1**

STUKNUMMER  
**BM0949**

BENAMING  
BM3000 PNEUMATISCH SCHEMA

DATUM  
07/11/13


**ROBLAND**



**BM0999A.2**

02/12/2013


**BM3000 SIL VERLINE**






**CONNECTOR ORIGINS CABLE  
MALE HOUSING**

PIN NR	ORIGINS Y-Z+A+P CABLE
1	1 (BLACK)
2	2 (BLACK)
3	3 (BLACK)
4	4 (BLACK)
5	YELLOW GREEN




**FEMALE HOUSING**

PIN NR	ORIGINS Y-Z+A+P CABLE
1	BLACK Y-SENSOR
2	BLACK Z-SENSOR
3	BLACK A+P-SENSOR
4	BROWN Y+Z+A+P-SENSOR
5	BLUE Y+Z+A+P-SENSOR



**X1 TERMINAL**




**BM3000 SILVERLINE**

**BM0999D.1**

12/11/2013

# UBM001

L : Locken --> Loctite 401  
 B : Borgen --> LOXEAL 55-03  
 (blauw)




STUKKENLIJST: VBM9681			ROBLAND
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	MACHINES BELGIUM
2	N125-12		GEWICHT PER STUK (gram)
2	N934-12		6
1	N9681		19
			344


STUKKENLIJST: UBM001			ROBLAND
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	MACHINES BELGIUM
2	N7981-4-8-19		GEWICHT PER STUK (gram)
1	N127-8	PVC	4
1	BH7908	RUBBER	2
1	N7808_1-5cm	RUBBER	377
2	BH9528	SUPER S	1
2	N912-6-20		71
9	N125-8		15
1	N912-8-35		2
1	D0115	PVC	21
2	N7923		108
2	BH9600	KOUDEWALST	53
2	N7337-4-12	KOUDEWALST	13
6	BH9233	KOUDEWALST	2
1	N912-4-12		51
4	NHUKO30-8		6
13	NHUKO30-8		7
1	N6325-8-30		1
2	E1412	PVC	856
4	N912-4-25		4
1	ABH9105		75633
1	EBM001		404
1	VBM3706		997
1	VBM3707		137

REVISIE	DATAUM	GEWISD	GEDRGEKRD	BSCHRIJVING VAN DE WIJZING	WERKSTOF	PLAATMERK
Tenzl andere ongegeven:	0,5	5	100	2000	XXX	MACHINE
>	0,5	5	100	2000	80395	PROGRAMMA
	0,5	5	100	2000	80395	
Tol.	+0,1	+0,2	+0,3	+0,5	BEHANDLING	
Algemeen ruwheid	$\sqrt{R}$					
Scherpe kanten breken	0,3-0,5x45°					
STUKKENLIJST: VBM9681	STUKNUMMER	WERKSTOF	GEWICHT PER STUK (gram)	REVISIE	BLAD	
1	N8652		404	4	1/1	

STUKKENLIJST: UBM001			ROBLAND
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	MACHINES BELGIUM
1	N8652		GEWICHT PER STUK (gram)
			404




# VBM3518



**STUKKENLIJST: VBM3518**

AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	ROBLAND MACHINES BELGIUM	GEWICHT PER STUK (gram)
1	BM3518			351
1	N9680	RUBBER		62
2	N127-8			2
4	N7991-5-30			5
2	N125-8			2
2	N912-8-60			31
2	BM3522	SUPER S		109
4	N985-5			2
1	N9679	GETROKKEN		5
1	N9677			381
1	N9678			?
1	EBM006			?

PROJECT	AANTAL
BM	1




REVISIE	DATUM	GEWIJZIGD	GOEDGEKEURD	BESCHRIJVING VAN DE WIJZIGING	WERKSTOF	PLAATWERK					
>	05	6	30	120	400	1000	2000	XXX	XXX	MACHINE	
	6	30	120	400	1000	2000	4000	BEHANDELING		PROGRAMMA	
Tol.	+0.1	+0.2	+0.3	+0.5	+0.8	+1.2	+2				
Tenzij anders aangegeven:											
Algemene ruwheid $\sqrt{32}$											
Scherpe kanten breken 0.3-0.5x45°											
ROBLAND MACHINES BELGIUM				EUR. PROJECTIE		ROBLAND MACHINES BELGIUM		BENAMING			
ROBLAND MACHINES BELGIUM				EUR. PROJECTIE		ROBLAND MACHINES BELGIUM		X-stepper aandrijving_asm			
ROBLAND MACHINES BELGIUM				EUR. PROJECTIE		ROBLAND MACHINES BELGIUM		STUKNUMMER		VBM3518	
ROBLAND MACHINES BELGIUM				EUR. PROJECTIE		ROBLAND MACHINES BELGIUM		DATUM		14/09/12	
ROBLAND MACHINES BELGIUM				EUR. PROJECTIE		ROBLAND MACHINES BELGIUM		FORMAAT		A4	
ROBLAND MACHINES BELGIUM				EUR. PROJECTIE		ROBLAND MACHINES BELGIUM		SCHAAL		1/3	
ROBLAND MACHINES BELGIUM				EUR. PROJECTIE		ROBLAND MACHINES BELGIUM		REVISIE		1	
ROBLAND MACHINES BELGIUM				EUR. PROJECTIE		ROBLAND MACHINES BELGIUM		BLAD		1/1	

# VBM3500

B : Borgen --> LOXEAL 55-03 (blauw)

tubing lengtes  
 1: 30cm  
 2: 22cm  
 3: 22cm



STUKKENLIJST: PBM003C			ROBLAND
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	MACHINES-BELGIUM
1	N9519		GEWICHT PER STUK (gram)
			11

STUKKENLIJST: EBM003			ROBLAND
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	MACHINES-BELGIUM
1	N9502		GEWICHT PER STUK (gram)
			21


STUKKENLIJST: VBM3504			ROBLAND
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	MACHINES-BELGIUM
1	Z1607	SUPER S	GEWICHT PER STUK (gram)
			32
2	N914-5-8		1
10	N912-4-20		8
10	N127-6		1
			1866
1	VBM3206		11
1	PBM003C		4818
1	BM3504		1983
1	VBM3628		1983

STUKKENLIJST: VBM3500			ROBLAND
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	MACHINES-BELGIUM
1	VBM3504		GEWICHT PER STUK (gram)
			15556
1	VBM3112		1
1	VBM3514		121
1	VBM3504		8797
1	EBM003		21
1	VBM3508		15540

REVISE	DATUM	GEWIJZD	GEDRAGE	BESCHRIJVING VAN DE WIJZING	WERKSTOF	PLAATMERK
					XXX	
Tenzij anders aangegeven:		36519	2000			
		400	4000			
		1000	2000			
		2000	4000			
		4000				
Tol:		+0.1	+0.2	+0.3	+0.5	+0.8
		+1.2	+2			
Algemene ruwheid		Rz/				
Scherpe kanten breken		0.3-0.5x45°				
EUR. PROJECTIE						
ROBLAND		MACHINES BELGIUM				
BENAMING		X-axis voormontage				
STUKNUMMER		VBM3500				
REVISIE		1				
BLAD		1/1				

**VBM3112**

B : Borgen --> loxead 55-03 (blauw)




STUKKENLIJST: PBM003D			ROBLAND MACHINES BELGIUM	
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	GEWICHT PER STUK (gram)	
2	N9614			7

STUKKENLIJST: VBM3112			ROBLAND MACHINES BELGIUM	
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	GEWICHT PER STUK (gram)	
1	BM3112	WARMGEVALST	8040	6
1	N912-6-20	KOUDEVALST	373	6
22	N912-6-12			1
2	N127-6			407
1	VBM3532			3256
1	FBM003D			13
1	-			72
21	VBM3502			

PROJECT AANTAL	BH	1
----------------	----	---

REVISIE	DATEM	GEWIZIGD	GEDRAGEKEND	BESCHRIJVING VAN DE WIZIGING	WERKSTOF	PLAATMERK
					XXX	MACHINE
					13556	PROGRAMMA
					voormontage	
Algemene ruwheid		√				
Scherpe kanten breken		0.3-0.5x45°				
EUR. PROJECTIE		ROBLAND MACHINES BELGIUM				
GEGEDEURO		RSA		BENAMING		
FORMAAT		A3		X-axis basis assy		
DATEM		18/09/12		STUKNUMMER		
DATEM		21/11/12		VBM3112		
SCHAAI		1/4		REVISE		
				3		
				BLAD		
				1/1		

**VBM3508**





**STUKKENLIJST: VBM3508**

AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	ROBLAND MACHINES BELGIUM	GEWICHT PER STUK (gram)
1	C0206	RUBBER		8
8	N972-6-65			18
1	BM3551	STYF-3 GETROKKEN		30
1	N9021-8			6
2	N976-8-40			75
1	N972-8-20			15
6	N2093-8			1
1	N974-6			3
1	BM3524	WARMGEWALST		185
2	N985-8			7
1	N972-6-30			10
1	N972-10-20			26
1	N972-10			2
1	N972-6			2
1	N972-10-30			32
1	NIL			?
1	VBM3511			?
2	OP2A050A020			?
1	VBM3509			?
1	VBM3519			?
1	NIL			?

PROJECT AANTAL  
BM 1

REVISIE	0	ROBLAND MACHINES BELGIUM
FLAATMERK	MACHINE	PROGRAMMA
WERKSTOF	XXX	
GEWICHT PER STUK (gram)	XXX	
BEHANDELING		
VOORMONTAGE		
GETEKEND		
EUR. PROJECTE		
ROBLAND MACHINES BELGIUM		
GEDEGEERD		
BESCHRIJVING VAN DE WIZIGING		
REVISIE	0	REVISION
DATE	17/09/12	DATE
FORMAAT	A3	SCALE
STUKNUMMER	VBM3508	PLAAT
BENAMING	Plaat klauw_asm	REVISION
DATE	17/09/12	BLAD
SCHAAL	1/2	1/1

**VBM3706**




PROJECT	AANTAL
BM	1

STUKKENLIJST: PBM001A			ROBLAND MACHINES BELGIUM
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	GEWICHT PER STUK (gram)
1	N9601		104
1	N9604		7
2	N9605		21
1	N9644		11
1	N9602		829


STUKKENLIJST: VBM3706			ROBLAND MACHINES BELGIUM
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	GEWICHT PER STUK (gram)
2	N912-3-8		1
2	N934-3		0
2	N125-3		0
1	PBM001A		994

REVISIE	DATUM	GEWIJZIGD	GOEDGEKEURD	BESCHRIJVING VAN DE WIJZIGING
Tenzij anders aangegeven:				GEWICHT PER STUK (gram)
>	0,5 6	6 30	30 120	400 1000
				2000 4000
Tol.	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5
				±1,2
				±2
Algemene ruwheid $Rz$ Scherpe kanten breken 0,3-0,5x45°				WERKSTOF
				997
				XXX
				PLAATWERK
				MACHINE
				PROGRAMMA
GETEKEND		DATUM	BENAMING	
SDE		21/05/13	Voormontage Smeer Cilinder (UBM001)	
GOEDGEKEURD		DATUM	STUKNUMMER	
SDE		21/05/13	VBM3706	
FORMAAT		SCHAAL	REVISIE	
A4		1/2	2	
			BLAD	
			1/1	

# UBM002



SCALE 1/10



STUKKENLIJST: UBM002		ROBLAND MACHINES BELGIUM	
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	GEWICHT PER STUK (gram)
12	N912-12-50		64
4	N127-12		4
4	N125-12	WARMEVALST	6
4	BM3458	WARMEVALST	435
1	BM3236	WARMEVALST	668
1	VBM3102		938
1	VBM3200		3022
1	-		
1	VBM3100		9304
1	-		
1	VBM3705		2105

PROJECT AANTAL	1
BM	1


REVISIE		DATUM		GEMEZID		GREGEGEIRD		BESCHRIJVING VAN DE WIJZIGING		WERKSTOF		PLAATMERK	
Terzijl andere aangegeven:		51979		51979		51979		51979		XXX		MACHINE	
Tol.		+0.1		+0.2		+0.3		+0.5		+0.8		PROGRAMMA	
Algemene ruwheid		Ra		Ra		Ra		Ra		Ra		Ra	
Scherpe kanten breken		0.3-0.5x45°		0.3-0.5x45°		0.3-0.5x45°		0.3-0.5x45°		0.3-0.5x45°		0.3-0.5x45°	
GETEKEND		RSA		RSA		RSA		RSA		RSA		RSA	
GEGEGEIRD		14/03/13		14/03/13		14/03/13		14/03/13		14/03/13		14/03/13	
BENAMING		UBM002_Y-axis		UBM002_Y-axis		UBM002_Y-axis		UBM002_Y-axis		UBM002_Y-axis		UBM002_Y-axis	
STUKNUMMER		1		1		1		1		1		1	
REVISIE		1		1		1		1		1		1	
BLAD		1/1		1/1		1/1		1/1		1/1		1/1	



ROBLAND MACHINES BELGIUM



**VBM3526**




PROJECT	AANTAL
<b>BM</b>	<b>1</b>

STUKKENLIJST: VBM3526			ROBLAND MACHINES BELGIUM
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	GEWICHT PER STUK (gram)
2	N9679	GETROKKEN	5
4	N7991-5-30		5
1	N9680	RUBBER	62
1	BM3526		599
2	BM3525	SUPER S	370
2	N9677		381
2	N912-8-75		37
2	N9021-8		6
2	N127-8		2
4	N985-5		2
1	EBM005		4896
2	N9678		102

REVISIE	DATUM	GEWIJZIGD	GOEDGEKEURD	BESCHRIJVING VAN DE WIJZIGING
Tenzij anders aangegeven:				GEWICHT PER STUK (gram)
>	0,5 6	6 30	30 120	120 400
			400 1000	1000 2000
			2000 4000	4000
Tol.	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5
			±0,8	±1,2
			±2	
Algemene ruwheid $Rz$ Scherpere kanten breken 0,3-0,5x45°				GETEKEND
				<b>RSA</b>
				DATUM
				<b>14/09/12</b>
				BENAMING
				<b>Y-motor Drive set</b>
<b>ROBLAND</b> MACHINES BELGIUM		EUR. PROJECTIE	GOEDGEKEURD	DATUM
			<b>RSA</b>	<b>21/11/12</b>
		FORMAAT	SCHAAL	STUKNUMMER
		<b>A4</b>	<b>1/3</b>	<b>VBM3526</b>
				REVISIE
				<b>2</b>
				BLAD
				<b>1/1</b>

# VBM3101

+ Y-motorkabel  
voormonteren



SCALE 1/6

**STUKKENLIJST: VBM002B**

ROBLAND MACHINES BELGIUM	WERKSTOF	ROBLAND MACHINES BELGIUM
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	GEWICHT PER STUK (gram)
2	N9614	12

**STUKKENLIJST: VBM3458**

ROBLAND MACHINES BELGIUM	WERKSTOF	ROBLAND MACHINES BELGIUM
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	GEWICHT PER STUK (gram)
2	BH3457	253
14	N912-6-30	10
14	N912-6-10	14
1	N912-6-15	501
6	VBM3432	142

**STUKKENLIJST: VBM3109**

ROBLAND MACHINES BELGIUM	WERKSTOF	ROBLAND MACHINES BELGIUM
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	GEWICHT PER STUK (gram)
8	BH3109	734
18	N912-6-20	8


**STUKKENLIJST: VBM3108**


ROBLAND MACHINES BELGIUM	WERKSTOF	ROBLAND MACHINES BELGIUM
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	GEWICHT PER STUK (gram)
1	BH3108	14
1	N912-6-6	3
1	N912-6-10	3
1	N912-6	1

**STUKKENLIJST: VBM3101**

ROBLAND MACHINES BELGIUM	WERKSTOF	ROBLAND MACHINES BELGIUM
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	GEWICHT PER STUK (gram)
1	BH3101	5908
1	N9021-6	3
1	N933-6-12	5
1	BH3234	6
4	N6325-10-32	19
1	-	-
1	FBM002B	18
2	BH3106	2670
1	VBM3458	3630
2	VBM3109	870
1	-	-
5	VBM3108	26

REVISIE	DATEM	GEWIZIGD	GESCHRIJVD	BESCHRIJVING VAN DE WIJZIGING	WERKSTOF	PLAATMERK
Tenzij anders aangegeven:	0,5 1 2	50 100 200	100 200 400	2000 4000 8000	XXX	MACHINE
Tol:	+0,1 +0,2 +0,3	+0,5 +0,8 +1,2	+1,2 +2	17078	BEHANDLING	PROGRAMMA
Algemene ruwheid $\sqrt{R}$ Scherpe kanten breken 0,3-0,5x45°				GETEKEND	DATEM	REVISIE
				RSA	23/08/12	3
				ROBLAND	Y-axis extrusie 90x90 asm	BLAD
				EUR. PROJECTE	STUKNUMMER	1/2
				RSA	21/11/12	
				FORMAAT	SCHAAL	
				A3	1/5	
				<b>VBM3101</b>		






STUKKENLIJST: UBM004			ROBLAND MACHINES BELGIUM
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	GEWICHT PER STUK (gram)
8	N985-8		7
4	N127-8		2
4	N125-8		2
4	N9021-8		6
8	N912-8-30		19
2	N933-8-55		28
2	N933-8-60		30
1	-		-
1	-		-
1	VBM3300		1680
1	VBM3362		4694
1	VBM3315R		2548
1	VBM3315L		2649
4	VBM3307		32

REVISIE	DATE	GEWIJZD	GEDRUKT	BESCHRIJVING VAN DE WIJZING	WERKSTOF	FLAATMERK
Tenzij anders aangegeven:				GEWICHT PER STUK (gram)	XXX	MACHINE
2	05/06	30	100	26979		PROGRAMMA
6	06/06	20	400			
6	06/06	30	1000	BEHANDELING		
		01	+0.2			
		01	+0.3			
		01	+0.5			
		01	+0.8			
		01	+1.2			
		01	+2			
Algemene ruwheid $\sqrt{R}$				GETEKEND	SDE	DATE
Scherpe kanten breken 0.3-0.5x45°				GEDRUKT	SDE	DATE
				FORMAAT	A3	SCHAAL
				EUR. PROJECTIE		
				ROBLAND	UBM004_Druksysteem	
				MACHINES BELGIUM	STUKNUMMER	UBM004
				REVISIE	3	BLAD
					1/5	1/1

SBM3300



STUKKENLIJST: VBM3300

AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	ROBLAND MACHINES - BELGIUM	GEWICHT PER STUK (gram)
80	N125-6			8
80	N127-6-20			8
2	N127-6-77cm	RUBBER		92
1	VBM3327			1697
1	VBM3328			2254
1	VBM3346			3626
2	VBM3340			2320
1	VBM3345			3604


PROJECT AANTAL	1
BM	1

1		15/10/13	SDE	Verenvoudigde assemblage, met tussenstep, allemaal zelfde schroeven	
REVISE	DATUM	GEWIJZD	GREDGEKURD	BESCHRIJVING VAN DE WIZIJNG	WERKSTOF
Tenzij anders aangegeven:		6	100	2000	XXX
1	05	30	400	4000	
2	6	120	400	2000	
	6	30	400	4000	
	Tol.	+0.1	+0.2	+0.5	+1.2
Algemene ruwheid $\sqrt{3}$					
Scherpe kanten breken 0.3-0.5x45°					
EUR. PROJECTIE		ROBLAND BELGIUM			
GREDGEKURD		ROBLAND BELGIUM			
BENAMING		Druksysteem_naar_beneden_scharnierend			
STUKNUMMER		VBM3300			
REVISIE		1			
BLAD		1/1			

L-teken onderaan

R-teken onderaan

# VBM3362



B : Borgen --> LOXEAL 54-3 (blauw)

PROJECT	AANTAL
BM	1


STUKKENLIJST: VBM3363			ROBLAND MACHINES BELGIUM
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	GEWICHT PER STUK (gram)
1	N125-8		2
1	N912-8-16		14
1	NC608-2RS		10

STUKKENLIJST: VBM3362			ROBLAND MACHINES BELGIUM
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	GEWICHT PER STUK (gram)
2	BM3362	WARMGEWALST	2097
6	N912-6-20		8
3	BM3349	SUPER S	53
2	VBM3363		26

REVISIE	DATUM	GEWIJZIGD	GOEDGEKEURD	BESCHRIJVING VAN DE WIJZIGING
Tenzij anders aangegeven:				GEWICHT PER STUK (gram)
>	0,5 6	6 30	30 120	120 400
				400 1000
				1000 2000
				2000 4000
Tol.	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5
				±0,8
				±1,2
				±2
Algemene ruwheid $\sqrt{32}$ Scherp kanten breken 0.3-0.5x45°				GETEKEND
				DATUM
				BENAMING
				RSA
				14/11/12
				Binnen drukker assy
				STUKNUMMER
				VBM3362
				REVISIE
				0
				BLAD
				1/1
<b>ROBLAND</b> MACHINES BELGIUM		EUR. PROJECTIE		
		GOEDGEKEURD		
		DATUM		
		14/11/12		
		FORMAAT		
		A4		
		SCHAAL		
		1/5		

# VBM3315R

B : Borgen --> LOXEAL 54-3 (blauw)



STUKKENLIJST: VBM3315R			
AANTAL PER MASCHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	GEWICHT PER STUK (gram)
4	N912-6-20		8
4	N985-6		3
2	BM3308	ERTALYTE	22
2	N984-8-16		16
2	BM3315	WARMGEWALST	284
2	N912-8-45		25
1	N985-8		19
4	BM3352	KOUDEGEWALST	20
4	BM3354	KOUDEGEWALST	20
2	NI608-2RS		40
2	N798-8		2
1	BM3364	SUPER S	434
7	VBM3434		30


PROJECT	AANTAL
BM	1

STUKKENLIJST: VBM3434			
AANTAL PER MASCHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	GEWICHT PER STUK (gram)
1	BM3434	ERTALON	7
1	NI6000-2RS	42CM64	23

REVISIE		DATUM		GEGEDEERD		BESCHRIJVING VAN DE WIJZIGING	
Totaal andere ontwerpen:		05	6	00	08	2000	
		6	30	20	400	2000	
Tol.		+0.1	+0.2	+0.3	+0.5	+0.8	+1.2
Algemene ruwheid		√					
Scherpe kanten breken		0.3-0.5xR					
ROBLAND MACHINES BELGIUM				EUR. PROJECTE			
GETEKEND		DATUM		BENAMEN		STUKNUMMER	
RSA		15/11/12		Rollen Drukbaik assy R		VBM3315R	
GEGEDEERD		DATUM		FORMAAT		SCALA	
RSA		15/11/12		A3		1/5	
PLAATWERK							
WERKSTOF				MACHINE		PROGRAMMA	
XXX							
REVISIE							
BLAD 1							
1/1							

**VBM3315L**

B : Borgen --> LOXEAL 54-3 (balaauw)



**STUKKENLIJST: VBM3315L**

ROBLAND MACHINES BELGIUM	STUK PER MACHINE	STUK PER MACHINE
ANVAAL PER MACHINE	WERKSTOF	ERTALON
1	BM3334	7
1	NC6008-2RS	42CF804
		23

**STUKKENLIJST: VBM3315L**

ROBLAND MACHINES BELGIUM	WERKSTOF	GEWICHT PER STUK (gram)
2	NC6008-2RS	7
2	N985-8	7
1	BM3359	101
2	N912-8-45	25
2	N125-8	2
2	BM3308	22
1	BM3310	394
2	N7991-6-30	6
2	N985-6-20	3
4	BM3356	20
4	BM3355	19
1	BM3353	1230
1	BM3354	434
2	N7984-8-16	11
7	VBM3315L	30

**PROJECT AANTAL**


BM	1
----	---

REVISIE	DATE	GEWIJZD	GEDOEGE	BESCHRIJVING VAN DE WIJZING	WERKSTOF	PLAATWERK	
Totaal andere ontwerpen:					XXX	MACHINE	
>	05	6	36	100	2649	PROGRAMMA	
	6	30	20	400	BEHANDLING		
	6	30	20	1000			
	6	30	20	2000			
	6	30	20	4000			
Tol.	+0.1	+0.2	+0.3	+0.5	+0.8	+1.2	+2
Algemene ruwheid $\sqrt{32}$				GETEKEND			
Scherpe kanten breken 0.3-0.5x45°				GEDOEGE			
EUR. PROJECTE				DATE			
ROBLAND MACHINES BELGIUM				15/11/12			
BENAMEN				STUKNUMMER			
Rollen Drukbank assy L				VBM3315L			
FORMAAT				REVISIE			
A3				1			
1/5				BLAD			
				1/1			





# UBM011



AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	ROBLAND MACHINES BILJUM (GEWICHT PER STUK (gram))
4	N7981-4,2-19		3
1	BM3935	KOUDEWALST	6619
1	BM3932	KOUDEWALST	6402
1	N7921	ABS	8
1	N913-8-35		13
6	N7337-4-12		2
1	NHLUKO30-8		7
2	BM0410	RUBBER	269
1	BM3931	KOUDEWALST	1903
2	BM3929	KOUDEWALST	396
2	N7337-4-16		2
2	N125-8		2
2	N912-8-20		15
2	N912-4-8		2
6	VBM3926		8349
1	VBM3920		10930
1	VBM3925		22371
1	VBM3950		2451
1	VBM3902		8207

1 14/10/13 SDE GEDREGEERD BESCHRIJVING VAN DE WIJZING  
**sierplaat vastzetten met N912-4-8 + N9021-4 (6x)**

REVISIE	DATUM	GEWIJZD	SDE	GEDREGEERD	BESCHRIJVING VAN DE WIJZING
1	14/10/13	SDE	GEDREGEERD	91263	91263

REVISIE	DATUM	GEWIJZD	SDE	GEDREGEERD	BESCHRIJVING VAN DE WIJZING
1	21/06/13	SDE	GEDREGEERD	91263	91263

REVISIE	DATUM	GEWIJZD	SDE	GEDREGEERD	BESCHRIJVING VAN DE WIJZING
1	21/06/13	SDE	GEDREGEERD	91263	91263

REVISIE	DATUM	GEWIJZD	SDE	GEDREGEERD	BESCHRIJVING VAN DE WIJZING
1	21/06/13	SDE	GEDREGEERD	91263	91263

REVISIE	DATUM	GEWIJZD	SDE	GEDREGEERD	BESCHRIJVING VAN DE WIJZING
1	21/06/13	SDE	GEDREGEERD	91263	91263

REVISIE	DATUM	GEWIJZD	SDE	GEDREGEERD	BESCHRIJVING VAN DE WIJZING
1	21/06/13	SDE	GEDREGEERD	91263	91263


REVISIE	DATUM	GEWIJZD	SDE	GEDREGEERD	BESCHRIJVING VAN DE WIJZING
1	21/06/13	SDE	GEDREGEERD	91263	91263

REVISIE	DATUM	GEWIJZD	SDE	GEDREGEERD	BESCHRIJVING VAN DE WIJZING
1	21/06/13	SDE	GEDREGEERD	91263	91263

REVISIE	DATUM	GEWIJZD	SDE	GEDREGEERD	BESCHRIJVING VAN DE WIJZING
1	21/06/13	SDE	GEDREGEERD	91263	91263

REVISIE	DATUM	GEWIJZD	SDE	GEDREGEERD	BESCHRIJVING VAN DE WIJZING
1	21/06/13	SDE	GEDREGEERD	91263	91263

UBM012




**STUKKENLIJST: UBM012**

AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	ROBLAND MACHINES BELGIUM	GEWICHT PER STUK (gram)
2	BM3133	KOUDEWALST		744
2	BM3139	KOUDEWALST		192
2	N125-8			16
2	N912-8-20			2
2	N934-8			2
2	N125-8			7525
1	VB3138			
2	VB3135			15084

REVISIE	DATE	GEWIJZIGD	GREDEGEERD	BESCHRIJVING VAN DE WIJZIGING	GEWICHT PER STUK (gram)	WERKSTOF	PLAATMERK
>	05/06/08	30	100	400	800	2000	XXX
	06/07/08	20	400	1000	2000	4000	BEHANDELING
	01/01/08	+0.3	+0.5	+0.8	+1.2	+2	
Algemene ruwheid $\sqrt{3}$				Scherpe kanten breken 0.3-0.5x45°			
ROBLAND MACHINES BELGIUM		EUR. PROJECTIE		GETEKEND		BENAMING	
				SDE		UBM012_Vieugels	
				GREDEGEERD		STUKNUMMER	
				SDE		UBM012	
		FORMAAT		SCHAAL		REVISIE	
		A3		1/10		2	
						BLAD	
						1/2	

**UBM008**



STUKKENLIJST: PBM008A				ROBLAND MACHINES BELGIUM	
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	GEWICHT PER STUK (gram)		
1	N9639		53		
1	N9638		13		

STUKKENLIJST: PBM008B				ROBLAND MACHINES BELGIUM	
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	GEWICHT PER STUK (gram)		
1	N9620		30		


  

STUKKENLIJST: EBM008				ROBLAND MACHINES BELGIUM	
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	GEWICHT PER STUK (gram)		
1	N9501	PVC	496		

STUKKENLIJST: UBM008				ROBLAND MACHINES BELGIUM	
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	GEWICHT PER STUK (gram)		
1	BM3113	KOUDGEWALST	445		
1	BM3114	KOUDGEWALST	492		
2	NULF-6-12		4		
2	N985-6		3		
12	N125-8		2		
12	N912-8-20		15		
1	VBM3122		14050		
1	VBM3127		1320		
1	-				
1	-				
1	VBM3220		26650		
1	VBM3460		19810		
1	-				
1	PBM008B		30		
1	VBM3130		7914		
1	-				
1	PBM008A		66		
1	EBM008		496		
1	VBM3600		147		

REVISIE	DATUM	GEWIJZIGD	GOEDGEKEURD	BESCHRIJVING VAN DE WIJZIGING
Tenzij anders aangegeven:				
GEWICHT PER STUK (gram)		WERKSTOF		
71383		XXX		
BEHANDELING				PLAATWERK
				MACHINE
				PROGRAMMA
Algemene ruwheid $\sqrt{32}$ Scherpere kanten breken 0.3-0.5x45°		GETEKEND	DATUM	BENAMING
		JLA	02/04/13	UBM008_Covering-chassis
ROBLAND MACHINES BELGIUM		GOEDGEKEURD	DATUM	STUKNUMMER
EUR. PROJECTIE		JLA	02/04/13	UBM008
FORMAAT		SCHAAL	REVISIE	BLAD
A4		1/20	2	1/1

# UBM009



**STUKKENLIJST: PBM009**

AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	ROBLAND MACHINES - BELGIUM
1	N9607		GEWICHT PER STUK (gram)
1	N9645		13
1	N9632	GETROKKEN	9
1	N9625		55
1	-		9
1	N9631		1623

**STUKKENLIJST: VBM3233**

AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	ROBLAND MACHINES - BELGIUM
2	BM3233	KOUDEGEMALST	GEWICHT PER STUK (gram)
2	N912-6-12		51
1	N934-10-125		6
1	-		12
1	VBM3240		474
1	-		1
1	VBM3703		1908

**STUKKENLIJST: UBM009**


AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	ROBLAND MACHINES - BELGIUM
2	N9021-5		GEWICHT PER STUK (gram)
2	N127-8		2
1	N912-5-20		5
2	N912-6-20		15
1	N985-5		2
2	N934-8		6
1	VBM3233		2508

REVISIE	DATUM	GEWIJZD	GEDRUKT	BESCHRIJVING VAN DE WIJZIGING	WERKSTOF	PLAATWERK
Tenzij anders aangegeven:					XXX	MACHINE
						PROGRAMMA
				GEWICHT PER STUK (gram)		
				2563		
				BEHANDELING		
				SDE		
				GETEKEND		
				SDE		
				DATE		
				24/06/13		
				DATE		
				24/06/13		
				FORMAAT		
				A3		
				SCHAAL		
				1/3		
				BENAMING		
				UBM009_Y-gegewichtcompensatie		
				STUKNUMMER		
				UBM009		
				REVISIE		
				1		
				BLAD		
				1/1		




EUR. PROJECTE  
**ROBLAND**  
 MACHINES BELGIUM

**UBM010**



SCALE 1/5



**STUKKENLIJST: PBM010A**

ROBLAND MACHINES BELGIUM	WERKSTOF	ROBLAND MACHINES BELGIUM
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	GEWICHT PER STUK (gram)
3	N9605	21

**STUKKENLIJST: PBM010B**

ROBLAND MACHINES BELGIUM	WERKSTOF	ROBLAND MACHINES BELGIUM
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	GEWICHT PER STUK (gram)
1	N9616	38
1	N9637	19

**STUKKENLIJST: PBM010C**


ROBLAND MACHINES BELGIUM	WERKSTOF	ROBLAND MACHINES BELGIUM
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	GEWICHT PER STUK (gram)
2	N9605	21

**STUKKENLIJST: UBM010**


ROBLAND MACHINES BELGIUM	WERKSTOF	ROBLAND MACHINES BELGIUM
AANTAL PER MACHINE	STUKNUMMER	GEWICHT PER STUK (gram)
1	BR3811	100
2	N912-6-10	5
1	N912-6-35	31
7	N934-6	3
7	N912-5	0
4	N912-5-16	0
1	VBM3800	1186
1	VBM3710	870
1	ERM010C	21
1	ERM010B	157
1	VBM3711	257

REVISIE	DATEM	GEWIJZIGD	GREDEGEERO	BESCHRIJVING VAN DE WIJZIGING	WERKSTOF	PLAATMERK					
>	05	6	30	100	400	2000	12850	XXX	MACHINE		
	05	6	30	100	400	2000	4000	BEHANDELING	PROGRAMMA		
Tol.				+0.1	+0.2	+0.3	+0.5	+0.8	+1.2	+2	
Algemene ruwheid				√							
Scherpe kanten breken				0.3-0.5x45°							
ROBLAND MACHINES BELGIUM		EUR. PROJECTIE		GETEKEND		DATEM		BENAMING		REVISIE	
				SDE		20/06/13		UBM010_Z-axis		1	
				SDE		20/06/13		STUKNUMMER		BLAD	
				A3		1/2		UBM010		1/1	

SCALE 1/5



**VBM3201**



ROBLAND MACHINES BELGIUM			
STUKKENLIJST: VBM3201			
AANTAL PER MASCHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	GEWICHT PER STUK (gram)
1	BM3242	KOUDEWALST	306
1	BM3231	KOUDEWALST	128
2	BM3229	SUPER S	69
3	N127-6-20		9
4	N127-6-20		10
2	N934-6-30		3
1	BM3238	SUPER S	151
1	N934-8		6
3	N127-6		1
1	N933-8-65		31
1	BM3235	WARMEWALST	45
1	N933-6-16		6
1	VBM3203		6504
1	VBM3232		43
1	-		85
1	N9676		

REVISIE	DATUM	GEWIZIGD	GESCHIEDENIS	BESCHRIJVING VAN DE WIJZIGING	WERKSTOF	PLAATWERK
Tenzij anders aangegeven:		7339	2000	XXX		
7	05	4	30	400	2000	MACHINE
6	6	30	200	400	2000	PROGRAMMA
Tot: +0.1		+0.2	+0.3	+0.5	+0.8	+1.2
Algemene nauwkeurigheid		Scherpe punten breken 0.3-0.5x45°				
ROBLAND MACHINES BELGIUM				EUR. PROJECTIE		
STUKKENLIJST: VBM3232				ROBLAND MACHINES BELGIUM		
AANTAL PER MASCHINE	STUKNUMMER	WERKSTOF	GEWICHT PER STUK (gram)			
1	EBM002A	KOUDEWALST	21			
				ROBLAND MACHINES BELGIUM		
				EUR. PROJECTIE		
				Algemene nauwkeurigheid		
				Scherpe punten breken 0.3-0.5x45°		
				Tot: +0.1	+0.2	+0.3
				+0.5	+0.8	+1.2
				2000	400	2000
				30	200	400
				4	30	200
				05	6	30
				7	05	4
				REVISIE	0	
				BLAD	1/1	
				STUKNUMMER	VBM3201	
				BENAMING	Y-axis wagen	
				GETEKEND	SDE	
				DATEER	14/06/13	
				FORMAAT	A3	
				SCHAAL	1/2	
				DATUM	14/06/13	
				VERVOLG	1/2	









**Robland**

Kolvestraat 44  
8000 Brugge - Belgium  
Tel.: +32 50 458 925  
Fax: +32 50 458 927  
[www.robland.com](http://www.robland.com)